

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Большеключинская основная
 общеобразовательная школа №4»
 663960, Российская Федерация
 Красноярский край, Рыбинский район,
 с. Большие Ключи, ул. Красновых, д.77
 тел.(8-391-65-68)2-25
 E-mail: bbkk4@yandex.ru
 ОКПО 35124610, ОГРН 1082448000403
 ИНН/КПП 2448004964/244801001

Руководителю Управления
 образования администрации
 Рыбинского района Красноярского края
 Ксензовой Т.Н.
 от директора МБОУ
 «Большеключинская ООШ №4»
 Дресвянской И.Г.

ИНФОРМАЦИЯ

По устранению предписаний (от 04.02.2020г. № 1067) для получения положительного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в Большеключинском детском саду «Голубок» филиале МБОУ «Большеключинская ООШ №4» выданных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиалом в г.Заозерном

п/п	Место в заключении по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы	Замечания по не соответствию требований СанПиН	Мероприятия по приведению в соответствие требований
1	1. Экспертиза размещения и территории дошкольной образовательной организации. Абзац 4	На территории отсутствует место для колясок, санок, лыж, игрушек, велосипедов, защищенное навесом от осадков, что не соответствует требованиям п.3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13	Оборудовано место защищенное навесом от осадков
2	2. Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания. Абзац 9	Не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что не соответствует требованиям абз.3 п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13	Выделено место и приобретена сушилка для верхней одежды, а так же изготовлены ячейки для обуви и установлены у обогревательных элементов.
3	2. Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания. Абзац 10	Конструкции окон не предусматривают возможность правильного проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, что не соответствует требованиям п.4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13	Произведена замена окон в спальном и умывальном помещении. Выделены средства на замену ещё 15 окон в детском саду. Замена будет произведена при установке уличной температуры выше -15°С

4	2. Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания. Абзац 15	<p>В нарушение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке отсутствует необходимый набор технологического, холодильного и моечного оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> -на пищеблоке отсутствует помещение (выделенное место) для обработки мясной и рыбной продукции; -для ополаскивания проточной водой яиц отсутствует ванная; -для хранения хлеба отсутствует шкаф с отверстиями для вентиляции, что не соответствует требованиям п.14.12, приложение 4 п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 	<p>Выделены места для обработки мясной и рыбной продукции</p> <p>Заложены денежные средства для приобретения ванн для ополаскивания яиц проточной водой Для хранения хлеба приобретен шкаф из древесины с отверстиями для вентиляции</p>
5	3. Экспертиза внутренней отделки помещений. Абзац 5	<p>Полы в помещениях выполнены из линолеума, в классе на полу линолеум не заходит под плинтус;</p> <p>на пищеблоке полы выполнены из напольной плитки, имеющей трещины и отколотой от основания пола, что не позволяет проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>В классе на полу линолеум заведен под плинтус (набит порожек)</p> <p>На пищеблоке плитка имеющая сколы заменена на новую, отошедшая от пола плитка приклеена</p>
6	4. Экспертиза технологического оборудования. Абзац 4	<p>Учитывая, что в группе имеются дети с 6-ти до 7-и лет, в туалетной не установлены закрывающиеся кабины для унитазов, что не соответствует требованиям п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>На три кабинки для унитазов установлены дверки.</p>
7	4. Экспертиза технологического оборудования. Абзац 8	<p>Пищеблок не оборудован в полном технологическим, холодильным и моечным оборудованием- отсутствует оборудование для мясо-рыбного цеха, что не соответствует требованиям п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>	<p>Мясо-рыбный цех оборудован –два производственных стола, контрольные весы, холодильная камера, электромясорубка, заложены денежные средства для приобретения моечных ванн.</p>
8	5. Экспертиза	Для хранения специальной и	Выделено помещение с

инженерного и санитарно-технического оборудования. Абзац 10	домашней одежды работников персонала отсутствуют шкафы личной и специальной одежды, что не соответствует требованиям п.п.19.4, 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13	вешалками для личной одежды. Выделено помещение с установленным шкафом для специальной одежды.
---	--	--

Директор МБОУ
«Большеключинская ООШ №4»



И.Г.Дресвянская